

Lakování zábradlí na balkony „III“

Doporučený postup nátěru dílů, lazurovacím lakem na dřevo.

- 1.** Přebroušení jednotlivých dílů smirkovým papírem o zrnitosti 100.
- 2.** První nátěr lazurovacím lakem na dřevo.
- 3.** Po zaschnutí přebrousit smirkovým papírem o zrnitosti 120.
- 4.** Druhý nátěr lazurovacím lakem.